

# REINIGUNGS- UND PFLEGEHINWEISE

## Kronodesign Feelness PET besch. MDF

Kronodesign Feelness PET beschichtete MDF zeichnen sich durch eine besondere haptische Oberfläche für anspruchsvolle Anwendungsbereiche im Möbel- u. Innenausbau aus. Wie alle hochwertigen Einrichtungsgegenstände bedarf auch dieses Material in regelmäßigen Abständen einer fach- und sachgerechten Reinigung und Pflege. Die nachfolgenden Informationen sollen dazu dienen, Langlebigkeit und Schönheit dauerhaft zu erhalten.

### Laufende Reinigung und Pflege

Kronodesign Feelness im Zuge der regelmäßigen Raumpflege von Staub und Flaum reinigen. Zur Beseitigung üblicher Verschmutzungen **Cura Floor Reiniger** im Verhältnis von 1:200 - 1:100 (25 – 50 ml auf 5l Wasser) verdünnen und mit einem kratzfreien nichtflusenden Tuch, das in dieser Lösung ausgewaschen wurde, nebelfeucht wischen.

Flecken und hartnäckige Verschmutzungen wie unter Punkt 3 beschrieben entfernen. Mit einem frischen Geschirrtuch trocken wischen.

### Entfernung von Flecken und hartnäckigen Verschmutzungen

Zur Beseitigung hartnäckiger Verschmutzungen und Flecken **Cura Floor Reiniger unverdünnt** auf ein nicht fuselndes Tuch geben und die Oberfläche reinigen. Bei besonders festsitzenden Ablagerungen den Reiniger einige Minuten einwirken lassen und den gelösten Schmutz mit saugfähigen Tüchern aufnehmen und abschließend noch einmal mit einem in klarem Wasser ausgespülten Tuch neutralisieren und ausgewrungenen Tuch nebelfeucht nachwischen. Mit einem frischen Geschirrtuch trocken wischen.

### Wichtige Hinweise

Die Oberflächen sollten nicht mit abrasiver Reinigungsmechanik, Scheuermilchprodukten oder Microfaserlappen bearbeitet werden.

Machen Sie eine Testfläche an einer unscheinbaren Stelle.

Bei Fragen wenden Sie sich an unsere Fachabteilung Platten 0751 4004-390