

## Stearinaustritt bei Walaba Terrassendielen

Stearin (Kerzenwachs) ist der Inhaltstoff der Walaba Dielen so dauerhaft und widerstandsfähig macht. Anfänglich kann es vorkommen, dass es zum Hervortreten von Stearin auf der Oberfläche kommt. Der Effekt verschwindet von selbst. Man kann den Vorgang beschleunigen, indem man das Stearin mechanisch entfernt.



Nachmittags wenn das Stearin weich ist (bei Sonneneinstrahlung) reicht ein Baumwolltuch oder ein Scotch Brite Schwamm. Morgens wenn das Stearin noch kalt und hart ist lässt es sich gut mit einem Spachtel oder einer Ziehklinge entfernen. Das Stearin bröckelt weißlich ab.



Mit der Zeit verteilt sich das übrige Wachs in die umliegenden Zellen. Nach einiger Zeit, dem Wetter ausgesetzt, verschwindet das Wachs von der Oberfläche und die gleichmäßige weiße Patina entsteht. Das Wachs bleibt im Holz und schützt es vor Verwitterung. Je nach Größe der Stearin – Pore kann es notwendig sein die mechanische Entfernung zu wiederholen.

